


1. Hydraulikaggregat
2. Ventilsteuerung
3. Hydraulikzylinder
4. Maschinengestell
5. Werkstück



Typische Merkmale einer Spannvorrichtung

Die Spannfunktion muss auch bei Stromausfall noch sicher aufrecht erhalten bleiben. Besonders empfindliche Werkstücke benötigen eine sehr gute Spanndruckregelung.

Mit einem zusätzlichen kleinen Druckspeicher lässt sich der Spanndruck feinfühlicher einstellen.